



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

16.12.2014 № 5884зп-12-3-02

На № 2-12 от 08.12.2014.

О расстановке пожарных извещателей

Ваше понимание положений свода правил СП5.13130 в части определения максимального расстояния между извещателями является корректным. Действительно, максимальное нормативное расстояние между двумя дымовыми извещателями при высоте потолков менее 3,5 м составляет 9,0 м. В соответствии с п. 13.3.10 в коридорах шириной менее 3 м данное расстояние может быть увеличено в 1,5 раза, т. е. составлять 13,5 м. При формировании от двух извещателей, включенных по логической схеме «И», сигнала управления системой противопожарной защиты расстояние между извещателями следует сократить вдвое, что составит 6,75 м.

Заместитель начальник института

С.С Воевода

Руководителю группы по
пожарной автоматике
ООО «Дальпитерстрой»

А.В. Шамашову

E-mail: office@dalpiterstroy.ru